### Welcome to

Additional Chief Secretary (UDD) & Additional Chief Secretary (Home) and All HODs

To

Inter Department Coordination Committee Meeting

On: 25-07-2022

10.00AM

# Detailed status of Action taken Report pertaining to 50 points identified by BTP (Form-i)

### Detailed status of Action taken Report pertaining to 50 points identified by BTP (Form-i)

WORK	CTATUC	PERTAINS
NO	STATUS	то
2	COMPLETED	BBMP
4	COMPLETED	BMRCL
5	COMPLETED	BWSSB
6	COMPLETED	BBMP
7	COMPLETED	ВВМР
8	COMPLETED	BBMP
9	COMPLETED	BBMP
13	COMPLETED	BBMP
15	COMPLETED	ВВМР
16	COMPLETED	BBMP
19	COMPLETED	BBMP
22	COMPLETED	BBMP
23	COMPLETED	BBMP
25	COMPLETED	BBMP
26	COMPLETED	ВВМР
27	COMPLETED	BBMP
29	COMPLETED	BBMP
32	COMPLETED	BBMP
38	COMPLETED	BBMP
40	COMPLETED	BBMP
44	COMPLETED	BBMP
50	COMPLETED	BBMP
1	TEMPRORY WORK DONE	BMRCL
3	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
11	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
12	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
14	TEMPRORY WORK DONE	ВВМР
18	TEMPRORY WORK DONE	ВВМР
20	TEMPRORY WORK DONE	ВВМР
21	TEMPRORY WORK DONE	ВВМР

WORK NO	STATUS	PERTAINS TO
30	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
37	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
41	Temprory work done	BBMP
42	Temprory work done	KRDCL
43	Temprory work done	ВВМР
45	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
48	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
49	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
10	PARTIALLY DONE	BBMP
24	PARTIALY DONE	ВВМР
28	PARTIALLY DONE	BMRCL
34	PARTIALLY DONE	ВВМР
31	UNDER PROGRESS	NHAI
35	UNDER PROGRESS	SMARTCITY
46	UNDER PROGRESS	BBMP
47	UNDER PROGRESS	BBMP
17	LONG TERM PERTAINS TO BMRCL	BMRCL
33	ENCROACHMENT LONG TERM	ВВМР
36	NOT DONE	BBMP

Count of STATUS (Completed)		Column Labels										
Row Labels	ВВМР	BMRCL	BWSSB	KRDCL	NHAI	SMART CITY	Grand Total					
COMPLETED	20	1	1				22					
TEMPRORY WORK DONE	14	1		1			16					
COMPLETED BUT NOT PROPERLY DONE	1						1					
PARTIALLY DONE	3	1					4					
Sub Total 43												

Count of STATUS (Completed)			С	olumn Labe	ls						
Row Labels	ВВМР	BMRCL	BWSSB	KRDCL	NHAI	SMART CITY	Grand Total				
UNDER PROGRESS	2				1	1	4				
Sub Total 4											

Count of STATUS (Completed)	Column Labels								
Row Labels	ВВМР	BMRCL	BWSSB	KRDCL	NHAI	SMART CITY	Grand Total		
LONG TERM		1					1		
PERTAINS TO BMRCL									
LONG TERM	1						1		
PERTAINS TO BMRCL									
		Sub To	otal				2		

#### ನಮೂನೆ.೦1– ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜದ್ದ ಜಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕು ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಮೊಅೕಸ್ ಠಾಣೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಕ್ಷಾಂಶ		ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪೋಆಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಜೋಲಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪತಿಯಂದ)	ಜಜಎಂಪಿಯಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘವದಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಷರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLTED/NOT COMPLETED/TEMPRORY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
1	ಮಡಿವಾಳ	1 ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಿಲ್ಯ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ 29ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ	77.624	12.917798		ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೋಡ್ ಸರ್ಘಸಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಚರಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		Visited the spot, BMRCL has taken up construction of viaduct b/w service road and main carriage way,		BMRCL- Long term. It is proposed to raise the level of the main carriage way to the drain at the edge of service road.		TEMPRORY WORK DONE
2	ಆಡುಗೋಡಿ	2 ಬಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆಮೈಕೋಬಂಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್.	12.94254	77.602696		ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ರೋಡ್ ಸರ್ಘಸಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಚರಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು		De-silting work completed, repair to cross culvert taken up as additional work. Kerb stone re-fixed. Resurfacing work commenced and 1st layer of DBM completed. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
	ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್	3 ಸರ್ಜಾಹುರ ರಸ್ತೆ ಅಗರ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ತಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ		77.648811		ರೋಡ್ ಸರ್ಫ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು		Shoulder drains are opened and additional shoulder drains have been made for immediate disposal of water. Road surface is found to be fair and satisfactory. The issue is resolved.			Resolved	TEMPRORY WORK DONE
4	ಮೈಕೊಲೇಔಟ -೯	ಸಾಗರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರೆಗೆ	12.550**	77.3549"ფ	COLUMN TO THE PARTY OF THE PART	ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ರೋಡ್ ಸರ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		This stretch comes under BMRCL. Already communicated with BMRCL (Sri. Dhanajaya Murthy, DCE Mob:94498 74429), vide letter dated: 15.05.2022 to take action on priority.		BMRCL-BMRCL is planning to construct road side drain in the widened portion.	Resolved	COMPLETED
5		5 ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ರೂಬಿ–02 ಜಂಕ್ಷನ್		77.601984		ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಸರ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗದಂತೆ ಚರಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	(0)	BWSSB sanitary pipeline work is in progress. The issue will be sort after the BWSSB work completion.		BWSSB- UGD pipeline laying work is in progress	IPRORY WORK DO	COMPLETED
6	ಸದಾಶಿವನಗರ	ರಸ್ತೆಹೆಚ್.ಸ್ಯಾ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ (ಎಡ್ ಭಾಗ)		77.583873	ACT, Alman Naga, Arman Naga, Faragain, Geradain XXXX.  Mel Alman Naga, Arman Naga, Faragain, Geradain XXXX.  Mel Alman Naga, M	ಮಳೆಯಾದಾಗ ಮಳೆಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚೇಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೀಡಿಯಹ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾದುಹೋಗಲು ಸ್ಥಳ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು (ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮಾಟರ್ಅಲಾಗಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.  The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
		7 ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಹೆಚ್.ಕ್ಯೂ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ		77.583873	ATT Solven's Say Array Say Congress of Say Con	ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.	10				Resolved	COMPLETED
		8 ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಪಿ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ	12.99874	77.584099		ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ಸದರಿ ಸ್ಥಳದ ಹೋಳುಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED

કે છે	ಸಂಚಾರ ಪೊಅೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಹಾಸಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಕ್ವಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸೋಅಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಜೋಲಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪತಿಯಿಂದ)	ಜಜಎಂಪಿಯಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರಮ	ದೀರ್ಘಾಪದಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಷರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLTED/NOT COMPLETED/TEMPRORY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
		9 ನ್ಯೂ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ತಿರ	13.025	77.571964		ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ಸದರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇನ್ಲಟಟುಟ್ ಒಳಗೆ ಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
		10 ನ್ಯೂ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರಸ್ತ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್	13.03239	77.569795		ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	DOM'S	ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಮಾರಿ ಹರ್ಚಾರ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂ.ಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಣದ ಸ್ಥೂಯಿನ್ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	PARTIALLY DONE
7	ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ	11 ಮಾರತ್ವಹಳ್ಳಿ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ರೈನ್ ಬೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಜಂಕ್ಷನ್		77.698339	Coops Coops	ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ			ಶ್ರೈನ್ ನಡಿ ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು BMRCL ಮೂಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.		Resolved	TEMPRORY WORK DONE
		12 ಟಿಸಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಟನ್5ರಾಯಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ		77.704402	And I	ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPRORY WORK DONE
8	ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ	13 ಓ.ಆರ್.ಆರ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್	12.96918	77.706577		ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣವಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	ಬೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯು ಹೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಡಬ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ. ನಿಂದ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮೋರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣವನ್ನು ದಿ:30.07.2022 ರೊಳಗಾಗಿ ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.		Resolved	COMPLETED
9	ವೈಟ್ಘೀಲ್ಡ್	14 ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವೈಟ್ಪೀಲ್ಡ್ ಮಣಿಪಾಲ್'ರಸ್ತ	12.95868	77.7464	1 Mariella (Mariel Sangar Parine Mariella (Mariella Mariella Marie	ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಲ್ವರ್ ಲೈನ್ಇಲ್ಲಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಸಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಬೃಹತ್ ಮಳೆನೀರು ಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆನಿಕರು ಗಾಲುವೆ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ಮುಚೇನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		Temprory work done	TEMPRORY WORK DONE
10	ಬಾಣಸವಾಡಿ	15 ಮುನೆ ಕೊಳಲು ರಸ್ತೆ, ಮುನ್ನೇಕೊಳಲು ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ	12.94967	77.707648		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	and the second s	ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
		15 ಹೆಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಟನ್ ಹತ್ತಿರ	77.383099	13.230881	to the same of the	ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	And the state of t	ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ,ಡಿವಿಭಾಗದಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಶಾಶ್ವಾತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಬಿಡಿಎ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ರೈಲೈಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಲೇಔಟ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	Resolved	COMPLETED

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಪೊಆೕಸ್ ಠಾಣೆ	ಹಾಸಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಕ್ಷಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪೋಅಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಜೋಲಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪತಿಯಿಂದ)	ಜಜಎಂಪಿಯಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರಮ	ದೀರ್ಘಾಪದಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಷರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLTED/NOT COMPLETED/TEMPRORY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
11	ಹಲಸೂರು :	(6) ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ರರಸ್ತೆ ಕದಿರಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್	12.978450	77.628843		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚೇಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮೀಡಿಯನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾದುಹೋಗಲು ಸ್ವಳ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು (ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ) ವಾಟರ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
12	ಶಿವಾಜಿನಗರ	17 ಮೀನಾಕ್ಸೆ ಕೋಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರಸ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಕೆಷ್ಟು	12.98405	77.603436,		ಜ್ಯೋತಿಕೆಫ್ಜಾಂಕ್ಸನ್ ಹತ್ತಿರ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ ಸಂಚಾರವಿದ್ದು, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚಾರವಿರುವಕಾರಣರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು,ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ಆಗುತ್ತಿದ್ದು,ಸರಿಯಾಗಿರಸ್ತೆಕಾಣ ದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಅಪಘಾತವಾಗುವ ಸಂಭವಇರುವುದರಿಂದಅತಿಜರೂರಾಗಿ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ಆಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	The state of the s	BMRCL has taken up the work in Shivajinagar Bus stand. Hence, the existing drain has to be relocated. Short Term		BMRCLhas taken up the work in Shivajinagar Bus stand & BMRCL has to relocate the road side drain from Shivajinagar bus stand to Shivaji Road. Work yet to start.	Not done	LONG TERM PERTAINS TO BMRCL
13	ಜೆ.ಬಿ.ನಗರ ಸಂಚಾರ	8 ಸದಾನಂದ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸದಾನಂದ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	12.98911	77.648678	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಸದರಿ ಸ್ಥಳದ ತೋಳುಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPRORY WORK DONE
14	ಮಲಕೇಶಿನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	9 ಲಾಜರ್ ರಸ್ತೆ ಲಾಜರ್ ರಸ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್	12.9999	77.620048		ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
15	ಹಲಸೂರು 2	.0 ಹಳೇ ಖರ್:ಪೋರ್ಟ್ರನ್ನ್ಡೆ ಸಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಇಂಕ್ಟರ್ಡ್ಡ್	12.961383	77.632661		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ , ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎಸ್.ಎಮ್.ಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹೋಳುಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳ ಹೂಳನ್ನು ಹೆಗೆದು ಹಾಗೂ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPRORY WORK DONE
16	ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ 2	2.1 ಮೋಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್	12.98154	77.57033		ಟೋಡೆ ಜಂಕ್ಸನ್ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೇ ಅಂಡರ್.ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.		ತಾತ್ಯಲಿಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ಪಂಪ್೧ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	8 ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯುಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಭು 30.09.2022ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನುಪೂ ರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.		Temprory work done	TEMPRORY WORK DONE
17	ಸಿಟಿಮಾರ್ಕ್ಟ್ 2	2.2 ಜಾಮಿಯಾ ಜಂಕ್ಟನ್ (ಎಸ್.ಜೆ.ಪಿ ರಸ್ತೆ)	12.964784 4,	77.577324		1.ಜಾಮಿಯಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚೆನ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ ಆಗಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮೋರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED

ಶ) ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಪೊಅೕಸ್ ಠಾಣೆ	50.50	ಕಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಕ್ವಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪೋಲಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಜೋಲಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪತಿಯಿಂದ)	ಜಜಎಂಪಿಯಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘವದಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಷರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLTED/NOT COMPLETED/TEMPRORY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
		23	ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವೃತ್ತ	12.969791 8,	77.575851		1.ಬಿವಿಕೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಮೋರಿಗೆ ಹೋಗದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.		ಹಾಳೂ ತೆರವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಳೆ ನೀರು ಮೋರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ:10.07.2022ರೊಳಗಾಗಿ ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಹೂಳತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ:10.07.2022ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ	BWSSB/ BESCOMಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶವು ಕರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚರಂಡಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಓಎಪ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಇದ್ದು ನದರಿ ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	In Progress	COMPLETED
18	<u>ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ</u>	24	ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ರೈಲ್ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗೆ	12.97192	77.566728		ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಈ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕ- ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ಯೇ ಬ್ರಿಡ್ನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೆಷ್ ಇರುವ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	TOTAL MARKET AND	ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರೈಲೈಂ ಬ್ರಿಡ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲ್ಟಣದ ಮೆಷ್ ಇರುವ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. The Issue is Resolved			Resolved	PARTIALY DONE
	ವಿಜಯನಗರ		ಜ <b>ಂಕ್ಲ</b> ನ್		77.545764		ವಿರೇಶ್ ಥೇಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು, ಸೆಂಟರ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಎತ್ತರಿಸುವುದು, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು.		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೂಳು ಹೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ವಿಭಟಕ ಎತ್ತರಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಿನಾಂಕರೊ8.07.2022 ರೋಳಗೆಸೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
20	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಷ ೆಂರ	æ 26	ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ	12.94587	77.528302		50 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.		ತೊಳು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
21	ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ	27	ಮಾಳಗಾಳ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ	12.981537	77.516897		ಮಾಳಗಾಳ ಬಳಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪುರ್ಣ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗೆಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:31.10.2022 ರೊಳಗೆಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದ ು.		Resolved	COMPLETED BUT NOT PROPERLY DONE

ಕ್ರ ಸಂ	ರಾಣ	:ಸ್	ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಕ್ಷಾಂಶ	ರೇಖಾ೦ಶ	ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮೋಅಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪೋಆಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪತಿಯಂದ)	ಜಜಎಂಪಿಯಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘವದಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಷರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLTED/NOT COMPLETED/TEMPRORY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
22	ಕೆಂಗೆ	28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2	ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ		77.484377		ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು				BMRCL ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾದ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನುಕೊಂಡೈಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘವಾಧಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	Resolved	PARTIALLY DONE
23	ಮಲ್ಲೇ	ಶ್ವರ 29	ಎಂ.ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆ	12.99737	77.560091		ಎಂ.ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಟನ್ ನಿಂದ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ ಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಮ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, :ಘುಟಾಃ ವತಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
		30	ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಎಪ್.ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಜಂಕ್ಟನ್	12.98302	77.56931		ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಟಾರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಒಳಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲು ಎಲೆಕೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	All properties of the control of the	ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 10.07.2022 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPRORY WORK DONE
24	ಯಶವಂ	ತಮರ 31	ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಎಸ.ಆರ್.ಎಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ (ಮ್ಯಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮುಂಭಾಗ)	13.0338	77.53302		ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮನಾಂತರವಾಗಿ ಮಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಚರಂಡಿಯ ಮಣ್ಣು ತೆಗಿಸಿ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಮೂಲಕ ಸರಾಗವಾಗ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.			ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಶ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮಚ್ಚವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದಿ:09.07.2022ರೊಳಗಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತವನ್ನು ಪುನಃಶೇಚನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.		In Progress	UNDER PROGRESS
		32	ಎಂ.ಇ.ಐ ಚಂಕ್ಷ್ಮನ್ (ಹೆಚ್.ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂಭಾಗ)	13.02715	77.543201		ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮನಾಂತರವಾಗಿ ಮಟ್ಟಗೂಳಿಸಬೇಕು. ಚರಂಡಿಯ ಮಣ್ಣು ತಗಿಸಿ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಮೂಲಕ ಸರಾಗವಾಗ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಜೊಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.	The state of the s	ಬಇಖ ಬಂಕ್ಷನ್ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡೈನ್ ಡಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED

ಕ್ರ ಸ	ಸಂಚಾರ ಪೊಅೕಸ್ ಠಾಣೆ	ಹಾಸಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಕ್ಷಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸೋಲಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪೋಲಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪತಿಯಂದ)	ಜಜಎಂಪಿಯುಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘವದಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಷರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLTED/NOT COMPLETED/TEMPRORY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
25	ಪೀಣ್ಯ	33 ಸೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	13.0433	77.505		ರಾಜಕಾಲುವೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ 8ನೇ ಮೈಲಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.			ಸದರಿ ದೂರು ಧೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು		Not done	ENCROACHMENT LONG TERM
26	ಜಾಲಹಳ್ಳಿ	34 ನ್ಯೂ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರಸ್ತ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಸರ್ಕಲ್	13.04326	77.561326		ನ್ಯೂ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾತಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	PARTIALLY DONE
27	ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ	35 ಎನ್.ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಡೌನ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ	10157576531175744900149411	77.581992		ಎನ್.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯ ಡೌನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಹತ್ತಿರ 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯವರು ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.			ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ದಿ:30.08.2022ರೊಳಗಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮರು ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.		In Progress	UNDER PROGRESS
		36 ಸಜ್ಜನ್ರರಾಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಿನರ್ವ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೂ.	12.95266	77.577258		ಸಜ್ಜನ್ರರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯವರು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.		ಬ್ಬಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಮಿನಾರ್ವ ಸಿಗ್ಗಲ್ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾನ್ ಕಲ್ಪರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹೂಳನ್ನು ಹೆಗೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	NOT DONE
28	ಬಸವನಗುಡಿ	37 ಆರ್.ವಿ ಜಂಕ್ಷನ್	12.94378	77.580003		ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು & ಪಾತ್ ಹೋಲ್ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು & ಪಾತ್ ಹೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತವೆ	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		Resolved	TEMPRORY WORK DONE

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಪೊಅೕಸ್ ಠಾಣೆ		ಕಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಕ್ವಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪೋಅಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪೋಆಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪತಿಯಿಂದ)	ಜಜಎಂಪಿಯಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘಾವದಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾ∩ರುವ ಕ್ರಮ	ಷರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLTED/NOT COMPLETED/TEMPRORY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
29	<u>ಜಯನಗರ</u>	38	ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 15ನೇ ಪುಟ್ಟೀನಹಳ್ಳಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್	12.906293 69672387 8	77.58536 45439541		ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮ್ಯಾನಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಎರಡು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಹೊಂಡ ಕೊಚ್ಚ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿದು ಗಲೀಖು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಎರಡು ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಳು ಹೆಗೆದು ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಪೈಪ್ ಪೈಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
30	ಕೆ.ಎಸ್.ಲೇಔಟ ⊸	39	ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	12.87436	77.541548		1.ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮುಚ್ಚ ಚೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.		ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
		40	ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೊ ಪಿಲ್ಬರ್ 153 ಬಳಿ	12.88723	77.560499		1)ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.		ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ತೋಳು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕ್ರಮ ಪಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ನೀರು ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸಂಬರ್ 2022 ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರ್ಗಗೊಳೀಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು		Resolved	COMPLETED
31	ಯಲಹಂಕ	41	ಎಂ.ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ಬಸ್ ಡಿಪೋ	13.08238	77.550417		01)ಸದರಿ ರಸ್ಕೆಯು ತಿರುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಸ್ಕೆಯನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸುವುದು. 02)ರಸ್ಕೆಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನೀಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 03)ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ರಸ್ಕೆಗಿಂತ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 04)ಎಂ,ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ಬಸ್ ಡಿಫ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ರೆಮ್ಮೆಯು ಇಸ್ತೆಯು ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಸ್ಕೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	The second secon	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು 2020–21ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಇಳೀಜಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚರಂಡಿಯಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.	ಸದರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಗ್ಗಿದು ಮಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಲ್ಯಾವದಿಗೆ ನಿಲ್ಕುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾತ್ಕಲಿಕವಾಗಿ ಹಂಹ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.		Temprory work done	Temprory work done
		42	ಪುಟ್ಟೀನಹಳ್ಳಿ, ಬಸ್ ಡಿಪೋ	13.11119	77.580031	100 Vereni kirjan Verlanda kenjala v dandari SERDE kilo da ala 1000 kilo jan	01)ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳೆ ಹತ್ತಿರ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ತಡೆಯಲು ರಸ್ತೆಯು ಇಳಿಜಾರಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು. (2)ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನೀಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 03)ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯು ತಿರುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	Factor and the second	ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಿಲ್ಲುವನೀರನ್ನು ತರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		KRIDCL ರಸ್ತೆಯು ಕೆಅರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಕೆಅರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	Temprory work done	Temprory work done

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಪೊಅೕಸ್ ಠಾಣೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಕ್ವಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪೋಲಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಜೋಆಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪತಿಯಂದ)	ಜಜಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘಾವದಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಷರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLTED/NOT COMPLETED/TEMPRORY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
		43 ಎಸ್.ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಭಾಗ ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ	13.10359	77.600682		01)ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಪೈಜ್ಞಾನೀಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 02)ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯು ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವುದು.	SO THE SALE OF THE	ಯಲಹಠಕ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯ ರಾಜಗಾಲುವೆ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯು ಚಿಕ್ಕೂರು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯು ಚಿಕ್ಕೂರು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲುಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಹೊರಸುಗ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದುದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಆಯಲ್ ಪಡೆಟ್ಕೊಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂಬಾಗ ಒಂದು Secondary drain ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಗಿಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಗೆಟ್ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಹೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗೆಟ್ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಹೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 2022– 23ರ ಅಮೃತ ನಗರೋಹ್ಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸಂಬರ್ 2022 ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೊರ್ಣಗೊಳೀಸಲು ಕ್ರಮ ಸೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು		Not done	Temprory work done
32		44 ವೀರನಪಾಳ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ		77.61157		01)ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನೀಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	a realization and	ತೋಳು ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರೆ,ಹೆಬ್ಬಾಕ ಟ.ಆರ್.ಆರ್ ನಿಂದ ಟೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರವರೆಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯು ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರು ವಿದ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸಂಬರ್ 2022 ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು		Resolved	COMPLETED
33	ಆರ್.ಟಿ ನಗರ	45 ಸಂಜಯನಗರ ಯು ತಿರವು ಮುಂದೆ ಅಪ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಡುವೆ.(ಅನಂದ ಭವನ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ)	13.02286	77.584452		ಸಂಜಯನಗರ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ರನ್ನೆ, ತನ್ನು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಾರಗಾವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ಆಪ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಡೌಸ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿರುವ ಮೀಡಿಯನ್ನಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವ ಮಳ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ರಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPRORY WORK DONE
		46 ಸಿಲಿವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೆನ್ ಮುಂಭಾಗ (ಏರ್ ಹೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ) ಮತ್ತು ಸಿ.ಬಿ.ಐ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್	13.02703	77.585443		ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಸಿಬಿಐ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಾರಗಾವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ			ಕೆಳಸೇಶುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಿ.ಬಿ.ವಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂದಿರುವ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು		In Progress	UNDER PROGRESS

ಕ್ರ ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ/ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್	ಅಂಕ್ಷಾಂಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪೋಅಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ	ಅತೀ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಜೋಲಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ)	ಐಐಎಂಪಿಯಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ	ದೀರ್ಘವದಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಷರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLTED/NOT COMPLETED/TEMPRORY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE VERIFICATION
		47 ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬಳಿ (ಅನಂದನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ)	000040-1000-000-000	77.587955		ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ವೀನ್ ರಸ್ತೆ ಆಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ಆನಂದನಗರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಾರಗಾವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಚಿತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ			ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಮಳೆ ನೀರು ಯು.ಎ.ಎಸ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೇಟ್ನ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿನ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಿದಾಂಕ: 15.07.2022 ರೊಳಗೆ ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು		In Progress	UNDER PROGRESS
		48 ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಅಪ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ (ಖರಡು ಕಡೆ)	13.03918	77.589316		ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲು ನೇತುವೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ರಸ್ತೆ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಾರಗಾವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಚಿತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	Company of the Compan	ಅಪ್–ರ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಕರ್ಬ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಗ್ಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.			Resolved	TEMPRORY WORK DONE
34	ಹೆಬ್ಬಾಳ	49 ವೀರಣ್ಣಪಾಳ್ಯ ನಾರಗವಾರ ರಸ್ತೆ ವೀರಣ್ಣಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ		77.613054		ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಭದ್ರಪ್ಪ ಲೇ ಔಟ್ ನಿಂದ ದೇವನಗರ ಕ್ರಾನ್ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	8	ಹೊರ ವರ್ತುಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ 1ನೇ ಹಂತದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ವೈಟ್ಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ಬೆಬ್ಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ ಚಂಕ್ಷಣ್ ವರ್ಗೆ) ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರು ವಿಸ್ತಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸಂಬರ್ 2022 ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು		Resolved	TEMPRORY WORK DONE
		50 ದೇವಿನಗರ ಮಾರುತಿ ನಗರ ದಿಂದ ದೇವಿನಗರ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ	13.04717	77.574279	min within	ಭದ್ರಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ ನಿಂದ ದೇವನಗರ ಕ್ರಾಸ್ <b>ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ</b> ಅಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	The state of the s	ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	The road is worn out and needs resurfacing. ಡಿಸಂಬರ್ 2022 ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು		Resolved	COMPLETED

# Detailed status of Action taken Report pertaining to 54 points identified by BTP (Form-ii)

### Detailed status of Action taken Report pertaining to 54 points identified by BTP (Form-ii)

WORK NO	STATUS	PERTAINS TO
1	COMPLETED	BBMP
11	COMPLETED	NHAI
19	COMPLETED	KRDCL
29	COMPLETED	BBMP
37	COMPLETED	BBMP
38	COMPLETED	BBMP
49	COMPLETED	BBMP
51	COMPLETED	BBMP
21	PARTIALLY DONE	BBMP
23	PARTIALLY DONE	BBMP
31	PARTIALLY DONE	BBMP
34	PARTIALLY DONE	BBMP
2	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
3	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
4	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
5	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
6	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
7	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
16	TEMPRORY WORK DONE	BMRCL
18	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
20	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
22	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
26	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
36	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
39	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
40	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
53	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
54	TEMPRORY WORK DONE	BBMP
9	UNDER PROGRESS	BMRCL
10	UNDER PROGRESS	BBMP
12	UNDER PROGRESS	BMRCL

WORK NO	STATUS	PERTAINS TO
13	UNDER PROGRESS	BBMP
14	UNDER PROGRESS	BBMP
15	UNDER PROGRESS	BWSSB
27	UNDER PROGRESS	BBMP
28	UNDER PROGRESS	BBMP
30	UNDER PROGRESS	BBMP
41	UNDER PROGRESS	BBMP
42	UNDER PROGRESS	BBMP
43	UNDER PROGRESS	BBMP
44	UNDER PROGRESS	BBMP
45	UNDER PROGRESS	BBMP
46	UNDER PROGRESS	BBMP
47	UNDER PROGRESS	BBMP
48	UNDER PROGRESS	BBMP
50	UNDER PROGRESS	BBMP
52	UNDER PROGRESS	BBMP
8	NOT DONE	SMART CITY
17	NOT DONE(LONG TERM)	BBMP
24	NOT DONE	BBMP
25	NOT DONE	BBMP
32	NOT DONE	BDA
33	NOT DONE	BDA
35	NOT DONE	BDA

Count of STATUS (Completed)				Colum	n Labels			
Row Labels	ВВМР	BDA	BMRCL	BWSSB	KRDCL	NHAI	SMART	Grand Total
COMPLETED	5		-		1	1		7
COMPLETED	1	ĵ						1
PARTIALLY DONE	4	j.						4
TEMPRORY WORK DONE	15		1					16
	\$0	Su	b Total			9 1		28

Count of STATUS (Under Progress)				Colum	n Labels			
Row Labels	ВВМР	BDA	BMRCL	BWSSB	KRDCL	NHAI	SMART	Grand Total
UNDER PROGRESS	16		2	1				19
		Su	b Total					19

Count of STATUS Not Done (Long Term)				Colum	n Labels	V.		
Row Labels	ВВМР	BDA	BMRCL	BWSSB	KRDCL	NHAI	SMART	Grand Total
NOT DONE	3	3					1	7
		Su	b Total					7

#### ನಮೂನೆ.02– ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ	ರಸ್ತೆಯ ಹಸ	ರು ಜಂಕ್ಷಣ್ <b>ಗಳ ವಿವ</b> ರ	అశ్వాంಶ	ರೇಖಾಂಶ	ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಭಾವಚಿತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಧಗಳು	ಪಾಲಿಕೆ ಶ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಭಾವಚಿತ್ರ	ಪಾಲಿಕೆಯ ವರದಿ	ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ	ದೀರ್ಘಾವದಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ	ಷರಾ	STATUS AS PER BBMP	COMPLTED/NOT COMPLETED/TEMPRORY WORK DONE/PARTIAL WORK DONE AS PER POLICE
1	ಸದಾಶಿವನಗರ	1	ಬಾಷ್ಯಂ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾಷ್ಯಂ ಸರ್ಕಲ್ ದೊನ್ನೆ ಬರಿಯಾನಿ ಹತ್ತಿರ	13.006536	77.578923		ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯು ಸಂಭವಿಗುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯ ಸೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಾಹರ್ಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತುರ್ತಾಗಿ ಮಳೆ ಸೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	Parader Lines Court (MC)	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಶೋಳು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಜ್ಟಗೊಳಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಕ್ರಮಚೌಂಸಲಾಗಿದೆ. The Issue is Resolved				Resolved	COMPLETED
2	ಪೈ.ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್	2	ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ (ನೆಹರೂ ಸರ್ಕಲ್ ರೈಲ್ವೇ ಭಿಡ್ಡ್ ಕೆಳಭಾಗ	12.987996	77.577648		ൺ ഗാത്മന് ഓർഗ് ലാറാന് നേൻട്ടീപ്പു ബർസ് ബറസ് നേർഗ് ഒർഡാ ഉയ മ്യീഷ്യൂർവേറ്റെയ്ക്ക്		ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ಕರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗಣಾಗಿ ಕರಣ್ಯಗೊಳಿಸಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗಣಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅಸುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಧೀರ್ಘಾವಧಿ ಪರಿಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಶ್ವತ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲಾವರೆಯನ್ನು ರೈದ್ವೆ ಕೆಳಸೇತಾವರೆಯಿಂದ ನೀರುಗಾಲಾವರೆಗೆ ಸುರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾರುವುದೆ. ಕಾರ್ಮಣರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.		ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಶ್ವಕ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುಪರುನನ್ನು ಲೈದ್ದ ಕಳನೇಹುವೆಯಿಂದ ನೀರುಗಾಲುವೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಣಿಸೇಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಸಲಾರ್ 2022ರ ಹಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು		Temprory work done	TEMPRORY WORK DONE
3	ಅಶೋಕ ನಗರ	3	ಹೋಸೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೋಜ್ಞಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೋರಿ	12.950514	77.605514		ಸದರಿ ಬಂಕ್ಷಣಿಸಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯ ಅನ್ನು, ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳನ್ನು ಕೆರಪುಗೊಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಸವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅರುಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.				Resolved	TEMPRORY WORK DONE
		4	యంగుందు ముఖ్య రస్తే జాంగ్లనూ మాంగాగు ఆంగ్లనూ	12.964107	77.606698	To the second se	ಸದರಿ ಜಂತ್ಷನ್ ಸಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಪಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾ, ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ದದಂ ರಕ್ಷಗೆ ತಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಗಿ ಮರ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವಂಶೆ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಿ ತ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.				Resolved	TEMPRORY WORK DONE
		5	ಮಧ್ಯಂಶರ ಒಳ ಹೊರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಗಿಲು ಚಿಂಕ್ಷನ್	12.938423	77.632648	Copie	ಸವರಿ ಜುಕ್ಷಳಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಸೀರಿಸಿಂದ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸವರಿ ಸಮಸ್ಯ ಅನ್ನು, ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಯೋಜನೆ ಕೆಂದ್ರ ಮಿನ್ನರಗಲಿಂದ ಈಷೆಕುರ ಮೇಲೈಇತನೆ ತಾರ್ಮನಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಾಟರ್ ಅಾಗಿಂಗ್ ತಪ್ಪಸಲು ರಕ್ಷ ಬದಿಯ ಹೂಳನ್ನು ಹೆಗೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಪಪ್ರಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಈಷೆಕುರ ಮೇಲ್ವೇಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಚೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು		Temprory work done	TEMPRORY WORK DONE
4	ಪುಲಕೇಶಿನಗರ		කාණ ජල් නොන ජල් දැල් ඉංගතේ පුත්දී සඳ	12.99982443	77.61971568		ಚರಂಡಿ ಮರಸ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ		ದದರ ಪ್ರದೇಶವರು ರೈಲ್ವೆ ಕಳಗೇಕಾವೆ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು. ಮತ್ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸದರ ನಿಲ್ಲುತಿರಿಕುರುನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಾಶ್ರತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಒಂದು ರೂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಸರ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾರಿರುತ್ತವೆ. ಹಾತ್ಯಾರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಹಾರ್ಯರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಹಾರ್ಯರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಹಾರ್ಯರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಹಾರ್ಯರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಲು ಹಾಗೂ ದಿ.08.07.2022ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಶಿಸಿಸಲಾಗಿರುತ್ತವೆ.	ಖಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿಕಲು ರಕ್ಷ ಬದಿಯ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶವು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಗೇತುವೆ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಮಳ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಂತ್ರಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಾಸಚ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾರ್ಚ್ 2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾನಿ ಪೂರ್ಣ ಗೋಗಿಸಲಾಗುವುದು		Temprory work done	TEMPRORY WORK DONE
5	<b>ಜೆ.</b> ಲು.ನಗರ	7	ත්ත් නාකුගේ පතු් පෙරි.කා.බැත් වත්	12.993327	77.661681	SO 1.7 September 1997	ಪಾಟೆಲ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್		ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಳನ್ನು ಹೆರವುಗೊಳಿಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಹಾಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡುಗಿದೆ. The issue is resolved.				Resolved	TEMPRORY WORK DONE

	ಶಿಖಾಜಿನಗರ	8	<u>ධාලය</u> ේ නේ ර <u>ැල්</u>	77.605466,	12.985527		രൂർന് 748 അവനാർ, യാർന വർട്ട അവാർ-യർന്നു വർവർം വാന്യ്യ	Marie 100	ಮುಖ್ಯ ಅಜಿಯಂತರರು (ಸ್ಥಾರ್ಟ್ ಸೀಟೆ) ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.			Smart City	Not done	NOT DONE
	Bezedőtrici	9	Samel drig Bernell Aldred	77.601749,	12.984779		മെങ്ങ് ങ്ങഴ്ച് ദാവ വഴുങ്ങൾ വ വർവർ വർവർ അംസിവും ദാർ വർവാ പുട്ടൻ ഒർ വു വുട്ടൻ വുട്ടൻ വുട്ടൻ വുട്ടൻ വുട്ടൻ വുട്ടൻ വുട്ടൻ വുട്ടൻ പ്രാവർഗ്ഥാൻ വുട്ടൻ പ്രാവർഗ്ഥ പോവർഗ്ഥാൻ വുട്ടൻ പ്രാവർഗ്ഥ വുട്ടൻ വുട്ടൻ വുട്ടൻ വുട്ടൻ വുട്ടൻ വുട്ടൻ വുട്ടൻ വുട്ടൻ		దులంఆరోగిమలో ఇలంజీయవరింద మేడ్మిల్ల అమగాలియి బ్రాగియిల్లిరుక్లేదే. సిందే ఇద్దాంకత రక్తయన్ను సంజర్యణాలమాగి శ్రీడకాలంగిద్దు ముశరవాగి జరంతి మత్తు చేయున్ను నిమిగానువ అబవాణలియన్ను సువంఆరోగి,మలో వడీయింద శ్రీగేత్రీకీశాళ్ళాగిరుక్లదే.		ಬುಎಂಆರ್?ಸಿಎಲ್ ಇಲಾಣೆಯವರಿಂದ ಮೆಟ್ಟೋ ಕಾರ್ಮಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ವಾಂತಹ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಚರ್ವಜನಾಗಿ ಕಡುಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಮಾರಿಯನ್ನು ಸಿರ್ಮಿಸುವ ಪಡೆಯಂದ ಕೈಗತ್ತಿಕೊಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.	BMRCL	under Progress	UNDER PROGRESS
7	ಹಲಸೂರು	10	దిత్వనా దెక్షి మరశబాబలి గుంటరాబుజ్ఞరా దిశిష్టనారస్త	77.614351	12.975395,	South Care and South	ವಾಕುರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸರವವಿಸಿ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಸದರ ರಕ್ಷಯನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪತೀಯಿಂದ ಕೈಗಿತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ತ್ಯಾಜ್ಕವನ್ನು ಹೆಗೆದು, ರಸ್ತೆ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸರಿಕದಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. The issue is resolved.				Resolved	UNDER PROGRESS
8	ಹುಳಿಮಾವು	11	ಹೋಸೂರು ಮುಖ್ಯರಗೆ(ಗಾರ್ವೆಭಾವಿಕಾ ಳೃ–ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಾಂಟರ <u>ಗ್ರ</u> )	12.890229	77.63969		ರೋಡ್ ಸರ್ಕೆಸಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.	Total Control of the	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಸ್ವಿದುತ್ತದೆ.			NHAI	Not done	COMPLETED
9	ಮೈಕೊಲೇಔಟ್	12	ಬಗ್ಗೆಗುಘಟ್ಟರಗ್ನೆ ಬಯದೇವಾ ಅಂಡರ್ ಖಾಗ್ & ಬಯದೇವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ	12.916901	77.600141		ಪಾಟೆಟ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸರೀಚಿಸಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೋಡ್ ಸರ್ವೇಸಿಂಗ್ ಸರೀಚಿಸಿಸುವುದು.		ಾಎಂಆರ್?ಸಿಎಫ್ ಇಲಾಣೆಯವರಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾಧಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಕಳಗೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟರ್ ಅಗುಂಗ್ ಆಗದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೂಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಕೆಳನೇಕುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟರ್ ಲಾಗಿಯ್ ಆಗದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತವೆ		BMRCL	Resolved	UNDER PROGRESS
10	<b>ಯ</b> ಳಿಮಾವು	13	ದೇಗೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ಥೆ ಬೇಗೂರು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ	12.879087	77.633162		ಗೇಶುವೆ ಕಾರ್ಮಾರಿ ಕ್ಷಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೀಪ್ರವಾಗಿ ಚೂರ್ಣಗೊಳಿಗುವುದು.		രോന്നാർഡ പ്രദേശിപ്പു, ബംഗ ർംനഴിറ്റ്, ർഷാമീ തെണാർഡൻ്യ അന്നേഴിരാഗവരുമാ		ಕಾರ್ಮಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಡಂಬರ್–2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾರ್ಮಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.		Under progress	UNDER PROGRESS
	್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್	14	ಣರ್ಮಲಾಂ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಮಲರಾಂ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಬಳಿ	12.54285408	77.42203472		ಪಡೆಟ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ರೋಡ್ ಸರ್ಧಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.		ರಸ್ತೆ ಅತ್ಯಲಾಗಿ ಕಲ್ಪರ್ತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಾರಿ ಕ್ಷಗತಿಯುಳ್ಳಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಗಾರಿ ಹುರ್ಣಾಗೊಂಡ ನಂತರ ವಹಬೆಳೆ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.		ರಕ್ಷೆ ಅಚ್ಚಲಾಗಿ ಕಲ್ಪರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯುವುದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಸಕ್ಟ್ 2022ರ ಅಂಪ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು		Under progress	UNDER PROGRESS
12	ಮೈಕೋಲೇಔಟ್	15	ಬಗ್ಗೆಸುಘಟ್ಟರಸ್ತೆ (ಜಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್) ಗುರಪ್ಪಸವಾಳ್ಯ ೫೦.	12.925274	77.600497	Total Control of the	ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ದರ್ಭೈಗೊಳಿಸುವುದು	Table Company	ಮಲ್ಲರ್ ಹೋಲ್ ದುರ್ಥೈಸೊಳೀಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬರಣ್ಕುಟ್ರಾಮಕ್ ಎಸ್.ಬ ಪತೀರಿಂದ ಕೈಸೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.			BWSSB	Under Progress	UNDER PROGRESS

13	ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	16	ಹಳೇ ಮದ್ರಾಣ್ ರಸ್ತೆಎಂ.ಎಂ.ಟೆಂಪಲ್	12.9962405	77.66738131		ಖಚುರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೆರವು ಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	Beginner beginning state of the	ಸದರಿ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬ.ಖಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ರವರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂಪರೀರವಾಗಿದ್ದು, ಚರಂಡಿ ಶಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿಎಲಡ್ಸಿಸಿಎಲ್ ಪತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.			BMRCL	Under Progress	TEMPRORY WORK DONE
		17	ರಾಮಮಾರ್ತಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಾಮಮಾರ್ತಿ ನಗರ ಹಳೇ ರೈಲ್ವೇ ಬ್ರಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ	13.01319867	77.66289927	# Chances rich pilogs, Normanness, Social Paris, Social Pa	ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	Transaction of the control of the co	ര്ൽ ප්රිഡിറ്റ് പ്രാശ റീണ്ടന്ട ഓൽഗ്രിൻപ്പ്, പ്രോപ്പ് റെൻപ്രത്യേ ഡിലൽഡിയിയാറ്റ് ന്റ് പ്രോപ്പ് ത്രീൻഡി ഡിലേൽ ഡോറ്റ്വ് ബൈനാറീന്ന്റെ റീണ്ടിംർവാനുള്ക്.				Long Term	NOT DONE(LONG TERM)
14	ವಿಯಾನ ಸಿಲ್ದಾಣ	18	ಶ್ರೀ,ಶಿರಡಿ ಸಂಯಬಾಬ ಟೆಂಪಲೌರಸ್ತೆ	12.954578	77.715013	The state of the s	ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಬೇಣಗಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿ, ಡಾಂಬರೀಕರಣವಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ರಕ್ಷೆ ಗುಂದಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	വർ വരാവദീൻവര രാമ്പനദീഡാരു ലന്റർ 2022ರ യാട്യൂർ ഷരാണ്ഷർസ്ഥാസമുമ്മ		Temprory work done	TEMPRORY WORK DONE
15	ಪೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್	19	ವರ್ಷಾರು ಗುಂಬೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗುಂಬೂರು	12.924491	77.736791	TO SECURE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	ಪಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಕರವು ಮಾಂಚಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	En strange trans-	ಪುರ್ಧ್ಯತ ಕೊಲ್ಡ್ ಡಿಸಿ.ಎಲ್ ಪಕಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಮರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಗಂಗಮ್ನ ವ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಶೀರು ಕೆಚುರಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಶ್ಲ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿತುಲ್ಲಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.			KRDCL	Resloved	COMPLETED
		20	ಪರ್ಷಾರು ಮುಖ್ಯ ದಸ್ತೆವರ್ಷೂರು ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ	12.95062	77.744947	Virtualization Virtua	ಪಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಶರವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ		ಶೀಲವಣಣೆ ಕೆರೆದುಂದ ಸೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಪರ್ಶೋರು ಮುಖ್ಯದೇನೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪುಗ್ವಹ ಸದಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರುಗಣಲುವೆಯ ಸೀತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುತ್ತಯಂದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುತ್ತಯಂದ ನಂತರ ಸದರಿ ಪಾಟರ್ ಆಾರ್ಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರುಕಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರವೃತ ಹುಸಗು ಚರಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ,	ಪ್ರಸ್ತುತ ತೂಳು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಪರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆಯ ಸೇತುತೆ ಹಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯೆಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಡಿಸಂಬರ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಾರಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು		Temprory work done	TEMPRORY WORK DONE
16	utgachts	21	ಬಹುಗ್ ರ್ಯಾರ್ (ಔಟ್-ಗೋಯಂಗ್)	12.96061	77.557395		ಬಜಿಎಸ್ ಡೌಸ್ ರ್ಯಾಂಫ್ (ಔರ್ಚರ್ಗೋಯಂಗ್) ಮುಂದಿನ ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪೀಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಪ್ರಸ್ತುತ, ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯ ಮರುವಿಸುತ್ತಗ ಕಾರ್ಮಣಕಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದಶಿ ಕಾರ್ಮಣಕಿಯ ಸಂಪರ ವಾಟಿರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಗೆ ಶಾಶ್ರತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಸಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡು ಹಾಗಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದಿಯರು ದಿನು6.07.2022 ರಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತೂಳು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಹೂಳು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ಟರ್ಚ್ಬೋಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಆಗಸಕ್ಕ್–2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಾಡಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು		Temprory work done	PARTIALLY DONE
17	മിഞ്ഞ രിനിദ്	22	ಎಂ.); ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡಂಕ ಕಾಗಳ	12.9741768	77.54745642		ಮಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್'ಪಲ್ಲಿ ಚರಡಿ ಹೊಳು ಎತ್ತುವ್ರಮ, ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.	Popular States States 197	ವೆಗ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ವೇಶುವೆ ಕಾರ್ಮಾರಿ ಜ್ವಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆ್ರಸ್ತಿತ ಎಂಸಿ, ಚರ್ಕಲ್ ಕೇಸೇತುವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಜ್ವಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನದರಿ ಚರುಡಿದಿರುಂದ ಹರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದುದ್ದೈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದಿನ.6.7.2022 ರಿಂಡ ಕೈಗತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತೂಳು ಚರುಡಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಹತಿಳು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಆಗಣ್ಟ್–2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾರ್ಮಣರಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು		Temprory work done	TEMPRORY WORK DONE

18	ರಾಹಾಚಿನಗರ	23	17ನೇ ಮುಖ್ಯರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆರೆ ರಸ್ತೆ	13.004113	77.529399	ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಲುವೆ ಶಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಲ್ಲಡ್ಜ್ ಮೆಸ್ ನೀರು ಬರುಪುದರಿಂದ ಅಲುತೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಿಗೊಳಿಸುವುದು		ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂಕರರು ಬೃಹಕ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ	ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಸರಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.			Resolved	PARTIALLY DONE
		24	ಹೆಸಿ ನಗರ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	13.007579	77.535074	ರಣಕಾಲುವೆ ಮರಸ್ಥೆ.	a reference and the control of the c	മരാഴെലാർ മാതൃത്തിങ്ങനെട്ടിച്ചു. വർ നാൻ ബാള്യലാറിച്ചു, താനാർത്തേ ബാൽൾന്റേറ്റാള്പ്				Not done	NOT DONE(LONG TERM)
19	ങ്ങലങ്ങള് ദ്വവാദ	25	ಗಂಗಪ್ಕು ವೃ <u>ತ</u>	13.05685833	77.54692334	ಆ್ರಲ್ಟತ ಚರಂಡಿ ಪ್ರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದಿರುವ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಸವರ ಜ್ವರಕಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಹಬೇಹಿದ್ ವಿರ್ಮಾಣ ಹಾರ್ವಾಣ ಪ್ರಕಡಿಸುವ ರಕ್ಷ ಬದಿಯ ಮೋರಿ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮೀಗಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.				Under progress	NOT DONE(LONG TERM)
20	ಬಸವರ್ಗುಡಿ		ನಗರೇಶ್ವರಿ ರಸ್ತ	12.94481166	77.56978333	ൂരർ ബൗർവാമാല നടവ വർവാറ്റ് സാമീന് ഡ ജാൺ ൽലെല് മാമ്, അഘസർവു പ ജാൺ തലെ നർവാ സാമീന്റെ പ ജാൺ ൽലെ നർവു ബാല്യാള്ഗ്രം അന്ദ്ര ആദ്യോ അവാർത്തെ വാര്യമ്പ്		ಸದರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಶಚ್ ಹೊಲಗೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕಾಲವನ್ನು 2022–23ನೇ ಸಾಲರೀ ಅಮ್ಮಕ ನಗರೋಜ್ವಾರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ	ಸದರಿ ರಕ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಟ್ ಹೊಲ್7ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಸದರ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕಣರವನ್ನು 2022– 23ರೇ ಸಾಲಿನ್ ಅವುಷ್ಟ್ ನಗರೊಸ್ಕಾನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮಾಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೆಯರ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ತೆ ಕಾರ್ಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು		Temprory work done	TEMPRORY WORK DONE
	eachstrict	27	ಡಯವದನ ರಸ್ತೆ	12.94723413	77.56736025	ൂരർ ബ്ൻസാമാല	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	ಶಕ್ತ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ಕಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಕ್ಷಯನ್ನು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಚೂಲ್ಕೆ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಚೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	ರಕ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ	ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಾರರಿಯನ್ನು ಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂಪ್ರಮೊಳಗೆ ಚೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು		Temprory work done	UNDER PROGRESS
21	81020107707	28	సిద్ధాభుర ముఖ్యదెగ్డి ఆంటో బంగో గౌంహా గేంటో బళి	12.94628926	77.58911186	ದಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಾಂಡಿದಿಗೆ ಅವಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಯಂತೆ ಕರ ಕಾಂಗೂ ಮಣ್ಣು ತುಂಬದ್ದು ಇದರಿಂದ ದಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿರ್ಭುತ್ತಿದ್ದು ಕರ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಭ್ಯ ತರಪ್ಪಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಸದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊಳ್ಳಲ್ ಆೈಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭರ್ಥ ಬದಿ ಮೊರಗಳನ್ನು ಕೇಖಡೆಯಾಗಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತರಪ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೆಯ ಜರ್ಥುಲಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲವೇಗ ತ್ರಂಗ್ ಸ್ಟಾಲ್ ತರೆಗದು ಗ್ರೀಲ್ ಆಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಮಾರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಮಾರಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.	ಸದರಿ ಹಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶೋಜ್ಞರ್ ಡೈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಬದಿ ಮೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಚೆಯಾಗಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಲ್ಪರ್ಟ್ ನ ಕ್ವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತೆಗೆದು ಗ್ರೀಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಗಲಾಗುವುದು.		Under Progress	UNDER PROGRESS
		29	ಣೆ.ಪಿ.ಸರ್ಗರ 15ನೇ ಸಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಡಾಲ್ಡಿಯ ಎಲ್ಲಕ್ಷನ್ ಪರೆಗೆ	12.9064758 77389312	77.5761678 5354912	ಡಗ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿತ ಹಾಬಿಸಿಗೆ ಅದುಕಣೆಯುನಾರುವುತ ಕನ ಶಾಗು ಮಾಣ್ಯ ತುಂಬದ್ದು ಇವರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು ಕನ ಶಾಗು ಮಣ್ಣನ್ನು ತರಪ್ರಗೂಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಡಕ್ಕೆ ಬದಿ ಹೋಳ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಚ್ಚಗೂಳಿಸಿ ನೀರು ಸರ್ವವಾದಿ ಹರೆಯಲು ಕ್ರಮ ಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is Resolved				Resolved	COMPLETED
22	క.మనా.లే:బెటా	30	ಗುಬ್ಬಲಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಶೂಕುಂಗ್ ಬಂಗ್ಲೆಯ ಮುಂಭಾಗ	12.88767529	77.54125651	Lಮ್ಯಾರ್ ಹೋಲ್ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ತುರ್ಇಗಿ ಸುಟ್ಟರೇಜಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ಸಾಟ್ ಹೋಲ್ಟ್ ಮಾಕ್ಟರೇಜಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದರು ಮ್ಯಾರ್ ಹೊಡಲ್ ಉಕ್ತಿ ಪರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, :ಫಾಟಾ: ರವರು 30 ಮೀಟರ್ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಿಡುಕೊಂಡು ಹಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಪದಸಂತರ ಸದರಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಶ್ವಕಾಸಗೊಳಿಸಿ ರಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.			BWSSB	Under Progress	UNDER PROGRESS

		31	ಕಗಳವರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕ್ಟ್ರಾನ ಸ್ಟೀಕಾರ್ ಶಾಲೆ ಮುಂಘಾಗ	12.86575234	77.53403235		ಮ್ಯಾರ್ ಹೋಲ್ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ತುರ್ತಾಗಿ ಮ್ಯೂಟೀಣಗಿರುತ್ತದೆ.     ಜಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಟೀಣಗಿರುತ್ತದೆ.		Debris are cleaned. Issues with Manholes is informed to BWSSB. Potholes will be attended by 03.07.2022	Debris are cleaned		BWSSB		PARIALLY DONE
		32	മരുക 80 യരു റമ്മ് സബ്ലലാഴ് ജാള്യന്	12.88388615	77.54121655		ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು		ಬಿಡಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ			BDA		NOT DONE
		33	ಬಡಿಎ 100 ಅಡಿರಸ್ತೆ ಕಸ ಸಂಸ್ಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಭಾಗ	12.87979089	77.50650057		ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.     2.ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.		ಬಡಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ			BDA		NOT DONE
		34	රිංෆේ රැල් ඉළුගොළම හත්ර හළු	12.90796	77.570729		1)ವಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮುಕ್ಟರೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2) ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.	And the first state of the stat	ಪದರಿ ಪಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಟ್ ಹೊಲ್7ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ರಕ್ತೆ ಡಾಲುರಿಕಾರವನ್ನು 2022– 23ರೇ ಸಾಲಿನ್ ಅವಧ್ಯಕ್ಷ ನಗರೋತ್ಸಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮವಸಂಸರವಾಗಿದೆ	ಸದರಿ ರಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಟ್ ಹೊಲ್7ಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	ಡಾಂಬರಿಕಾಲವನ್ನು 2022–23ಕೇ ಸಾವರ ಅಮೃತ ನಗರುಗುತ್ತಾರ ಯೋಚಿಕರಬ್ಬಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಚ್ಚಲುಬ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಾರಿಯನ್ನು ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದು		Temprory work done	PARIALLY DONE
		35	නයික 100 පයි රැලී ෆෘශ්ෆ්ර කාදේ, ස්ශාප්යේදී කරමුණි	12.87611132	77.53300604		1)ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮುಕ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2)ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.		ധരം ബുപ്പറ് പഴങ്ങ്ലവളർ			BDA	Other Department	NOT DONE
23	ಯಲತಂಕ	36	<b>ಯಲಹಂಕ ರೈಲ್ವೇ</b> ලැ <b>ය</b> වූ	13.099093	77.597295		ರಸ್ತೆಯು ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಮತಸಣ್ಣಗಿ ನಿರ್ಮೀಸುವುದು.		యలతాం ర్వేక్తి: అ్వడాత్త్ర వినితోకా మెట్టిద కాయకాక్కుర్తున్ని, ఒకలిప్పేద్దు, సదవ రాష్ట్ర బది ఆరంధియ ఈగాన్ను ఆగింద్యాగ్తి కరభ్యగూళిగి శ్రమహాంగలూగుత్తిదే. తోట్పవరి మళి గుభవికి.దాగా మాత్ర రాష్ట్రువర్లి నీరు నీలకు శ్రమాణ కథిములుగుత్తదే.	Ward Road				TEMPRORY WORK DONE
24	ಹೆಚ್ಚಾಳ	37	ಹೆಬ್ಬಾಳ ವೃತ್ವ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತ	13.043985	77.591133	100 May 100 Ma	0)) ರಸ್ತೆಯ ಪಶ್ಯದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಫೈಜ್ಞಾರೀಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಣವಾಗಿ ಆರೆಯಲು ಶ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	Laboute 1727 N. N.C. Carlotte 1727 N. N. Carlotte 1727 N. Carlotte 1727 N. N. Carlotte 1727 N. N. Carlotte 1727 N.	ಹೊರವರ್ತುಲ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೀರಣ್ಣ ಸಾಳ್ಯ ಮೇಲುಸೇಖನೆಯಿಂದ ಬಇಎಂದಿ ಪ್ರಜ್ಞವನರಗಿನ ರಕ್ಷೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ಷಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸವರಿ ರಕ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಜಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸವರಿ ರಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹೋರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ, ಸ್ಟುತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಅನುದಾಸದ ಅತ್ಯವಸ್ಥಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.	ಹೊರವರ್ತುಲ ರಕ್ತೆಯನ್ನು ವೀರಣ್ಣ ಸಾಳ್ಯ ಮೇಲುಗೇತುವರೆಯಂದ ರಾತಾಲಕ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ರಕ್ಷೆಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ರಶ್ವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಸುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿಸಲು ಅನುದಾರದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಡಿಸೆಯರ್ – 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು		Partilly done	COMPLETED
25		38	ಟಾಟಾ ನಗರ ಉಡುಪಿ ಹೊಟೇಬ್ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ ಕಚೇರಿ	13.053467	77.575041		9) ರಕ್ಕೆಯ ಪಶ್ವದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ವೈಹ್ವಾರೀಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರ್ಕಾವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಸೊಳ್ಳುವುದು.	Personal Section 1975	್ಟ್ರಾಪ್ ನೀರುಗಾಲುವ ಪತಿಯೆಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀರುಗಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿರುಗಸಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲುಗಪಡುಮನ್ನು ತಡಗಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. The issue is Resolved				Resolved	COMPLETED

26	Stage :	39 ø	ಕೊಲ್ಲಳ ರೆಲ್ಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದ	13.042799	77.595529			Com up.	ಸದರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪಡಿಸಿ ಪತಿರುಂಡ ನಿರ್ದಾಶ ಮೇಲುಗೇತುದೆಯಿಂದ ಹೊರತಾರ್ಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸಮರಿ ಹೆಚ್ಚಾಶ್ ಮಾಲುಗೇತುವೆಯಿಂದ ಹೊರತಾರ್ಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸಮಿಗಳ ರಸ್ತೆಗೆ ನಿರ್ದಾಶ ಹಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಧಾಶಣ ತನ್ನಗೆ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಹೊರತಿಗೆ ಅರಂಡಿ ಪ್ರಾಥೆಕ ಇರುವುದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಮತ್ತಾಲೇವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವ ಮುಸಾಂತರ ನೀರು ಹೋಗಲು ಚರಂಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ್ದೆ ಮುಂದಿನ ರಿಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪ್ತತವಾಗಿ ಅಂತ್ರಕಣ್ ಮೋರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು.	ಶಾಶ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜೆಸಿಸಿಬಿ ಮುಣರಾಜರ ನೀರು ಹೋಗಲು ಚರಂಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೋರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೀಸಲು ಡಿಸಲಾಬ್ –2022ರ ರೋಳಗೆ ತ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು	Temprory work done	TEMPRORY WORK DONE
27			eರ್ಪಾಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ				ವೈಹ್ಯಾರೀತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸ, ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಶ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	Secretary Projection of the Control	ಕೊಂಡಿಸಿದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಡಾಕಲು ಪ್ರಮಾಪನೀಸಲಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲಾಗಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಮಳ್–ಹೆಚ್ 7 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಅಮೃತ ನಗಗಿಸುಕ್ಕಾಗ ಯೋಚಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಅಮೃತ ನಗಗಿಸುಕ್ಕಾಗ ಯೋಚಿ ಕಲಿಯಿಲ್ಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತ್ರಮಪಹಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಪಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಂಚ್ ಬಳಿಸಿ, ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಖರೀದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಡಾಕಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.	ರಕ್ಷೇರ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಸದಾಗಿ ರಕ್ಷೆ ಬದಿ ಚರರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಎಸ್– ಡೆಚ್ 7 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಸಾರ ಯೋಜಕೆ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತ್ರಮವಹಿಸಬಳಾಗಿದೆ. ಡಿಸರಾಬಳಿ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	Temprory work done	TEMPRORY WORK DONE
28			ಮವಲ್ ಕ್ರಾಡ್ ಬಳಿ.	13.009974	77590500	(E.S.)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	And Andreas Street 1757	ಆರಮನೆ ಆಪರಣದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಮುಮಹಳ್ ರೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಕ್ಯೂ.ಎಲ್ ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಕ್ಯೂ.ಎಲ್ ರಕ್ಷಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಮನೆ ಆಪರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಂಡಣ ಕಂಪೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರೀ.ಪಾಂಡಿಯನ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.			Under progress	UNDER PROGRESS
29	4		ಗೇಟ್ ಮುಂಭಾಗ	13.011757	77.5893588		ഞ്ചാരാ പ്രദിയവ്വർ.	Brade St.	ಆರಮನೆ ಅವರಣದಿಂದ ಮಳೆ ಸೀರು ಪಡುವಹರ್ಶ ರೈಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕುಎಎಲ್ ಪಡುವಹರ್ಶ ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕುಎಎಲ್ ರಕ್ಷೆಗೆ ನೀರು ಸುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೇಖರಣ ಕುಂದೇಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೀಯ ಶ್ರೀಮಾಯಿಯಾಗೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.			Under progress	UNDER PROGRESS
		a	ತಿಯಮಹಲ್ ಪ್ಯಾರೇಸ್ ಕೋಟೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್'ಗೇಟ್.	12.9970241	77.5961085		<u>ಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ</u> ಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	Parameter Street	ಆರಮನೆ ಆಪರಣದಿಂದ ಮಳೆ ಸೀರು ಚಯನೆಯಲ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೆ.ಕ್ಯೂ.ಎಎಲ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೀರು ಮಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಮನೆ ಆಪರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸೀರು ಶೇಖರಣ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನು ಸಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರೀ.ಪಾಂಡಿಯನ್, ಮೇಲೈಕಾರಕರು ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.			Under progress	UNDER PROGRESS
31		44 6	්වේශාවත්වර් ද්‍රැල්දු 20ශ්රී ලාලේ හම්	12.995025	77.595975	5.0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.		ಸದರ ರಕ್ಷೆಯ ಅವರಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆರಿಯಲು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಡಿಸಂಬರ್=2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಷೆ ಚೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	Under progress	UNDER PROGRESS
32		45 E	ಸಾಟರ್ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ	13.001823	77.593309		അത്നൻ ജ്വൻഡറ്റ്റ്രീ. പ്രമും, മെല് ആന് ർമ്താഥ ൽടിയ ധാഗത റ്ഡ ഒറു ഇട്ടർയാറ്റ്, റെയ മംഗുളർ. വ്യവാത്യ, തോലില്ല 	Annual Chart ST	ಅರಮನೆ ಆಪರಣದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ನಿರುವಣಿಯವಳರ್ ರಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿ.ಕ್ಯೂಎಎರ್ ರಕ್ಷಗೆ ನೀರು ನುಗ್ರುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಮನೆ ಆಪರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಂಡಣ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರೀ.ಪಾಂಡಿಯನ್, ಮೇಲ್ರೈ,ಅರಳರು ರಪರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.			Under progress	UNDER PROGRESS

33		46	ಮುಭಾರಕ್ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ	13.0055729	77.5934939		මහතිපාව ධාම ඉක්. ස්ථායේව තාතුරුල්සේවාගේ සහත් විවාත් හොතු පුල්සේවල් විශා සිංහලුක්. පල්යාගේ, මහත්තුක්, කාශේර්ණවලක්, සහත් විවාත් මෙරුවක් සම්බන්ධ විශාල විවාත් මෙරුවක් කිරීමට් සම්බන්ධවෙන් නිසෙවාගේ ක්වයේවීමට පවත්වේ.	Parties 25 Sept. 25 S	ಆರಮನೆ ಆಚರಣದಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಚಿನುಮಹರ್ ಶಿಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಕೂಪಿಎಲ್ ರಕ್ಷಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೇಖರಣಾ ಕುಂಬೇಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರೀಚಾಂಡಿಯನ್, ಮೇಲ್ವೀಚರರು ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.			Under Progress	UNDER PROGRESS
34		47	ผู้เลยตัวต่อสุด สมิวเลยสุด สมิวเลยสุด สมิจ สมิจ สมิจ สมิจ สมิจ สมิจ สมิจ สมิจ	13.0423166	77.5814614	Grand State Control of the Control o	ഞ്ചനാർ വാൻ യാർ. ഗ്രത്ത്വാര്യ ചെയ്യെൽ വർ പ്രത്യാര്യ ർർസാമ ത്രീവ വാധാര് മീന്റെ വീറ്റം ന്യേർട്രയറ്റ്, മിയാർഷവുളർ, വ്യൂഡിത്യ സ്വാര്യ, ചാരൻത്തിന് പ്രവാര്യ, ചാരനത്തിന് വാര്യൻ വാര്യൻ, സ്വാര്യൻ, വാര്യൻ, വിവര്യൻ, സ്വാര്യൻ, വാര്യൻ, വിവര്യൻ,	The second of th	ನವರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಕಾಲಿಕಾರ್ಣ ಮಳ ನೀರು ಸರಾವಾನಿ ಹಡಿಯಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿಜ್ಜ್ ಹೂಳನ್ನು ಹೆಗೆದು ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಕ್ರಮ ಪರೀಸಲಾಗಿದೆ. This issue is resolved			Under Progress	UNDER PROGRESS
35		48	య్నలో దే! అణుదూ ముటా ధ్వేడ్డే! ద్విత్ బళి	13.0467959	77.5720548		මහෝගම ධාම ශාස්, 0.5% භාගදරේදී පසු ප්ලේදී පෙසේ හොත් විසර ප්ලේදී පැසේදී පෙසේ? සහේ? හැම න්තු පුත්තේකදී එතන්ණෙල්දුස්, ප්ල්යාතු, අතන්න්දු සහේ. විසර සහජාතන්ව ශ්රවස්? සහ විසර සහජාතනව ශ්රවස්? සරිප්රිස්ථාවක් ප්රවස්? සරිප්රිස්ථාවක් ප්රවස්? සරිප්රිස්ථාවක් ප්රවස්?	FOR STATE STATE OF THE STATE OF	ര്ത്രി വ്യൂ ബൈലർവായു ഭവാജിച്ച താര്ഡെ അന്ദര ത്രത്തിൽ ത്രത്തിൽ 2022-2-28ൻ താലാർ ത്വലത്തിൽ ദ്വീഷ്ട്രീഷ്ട്രത്തിൽ ഇത്തിൽ ദ്വീഷ്ട്രീഷ്ട്രത്തിൽ ഇത്തിൽ വൃത്ത് ദ്വീഷ്ട്രത്തിൽ ഇത്തിൽ വൃത്ത് ദ്യൂർപ്പിൽ ഇത്തിൽ ഇത്തിൽ വ്യൂർപ്പിൽ പ്രത്യേഷ്ട്രത്തിൽ ത്രീ വരിക്ക് ക്യൂർപ്പിൽ ത്രീ വരിക്ക് ക്യൂർപ്പിൽ ത്രീ വരിക്ക് വൃത്ത് ദിന്നാലാർ ത്രീ വരിക്ക് വൃത്ത് ദിന്നാലാർ ത്രീ വരിക്ക് വൃത്ത് ദിന്നാലാർ ത്രീ വരിക്ക് വരിക്ക് വരിക്ക് പ്രവേശം ത്രി വരിക്ക് വരിക്ക് വരിക്ക് വരിക്ക് വരിക്ക് വരിക്ക് വരിക്ക് വരിക്ക് വരിക്ക് വരിക്കാര് പരിക്കാര് പരിക്കാര് വരിക്കാര് പരിക്കാര് പരവരിക്കാര് പരവരിക്കാര് പരിക്കാര് പരവരിക്കാര് പരിക്കാര് പരിക്കാര് പരിക്കാര് പരവര്യ പരവരിക്കാര് പരവര്യ പരിക്കാര് പരിക്കാര് പരിക്കാര് പരവരവര്യ പരവര്യ പരിക്കാര് പരിക്കാര് പരവര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരിക്കാര്യ പരിക്കാര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരിക്കാര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരിക്കാര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരവര്യ പരിക്കാര്യ പരവര്യ	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮೋರಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೂರೋಸಿ: ಮಳೆ ನೀರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲವತೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಖಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಮಾರಿಯನ್ನು ಸಮಕಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಗಚ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಯೋಡುರೆಯನ್ನು 2022–23ನೇ ಸಾರಿಸಲ್ಲಿ ಕೈಗತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಾಗಿದ್ದು, ಡಿಸುಂಬ್ 2022ರ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದು	Temprory work done	UNDER PROGRESS
36	ಚಿಕ್ಕಜಾಲ	49	ಸಂದರ್ಗೋಕುಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟೀಪ ಮುಂಭಾಗ	13.065499	77.633628		ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಷದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ವೈಹ್ವಾನೀಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಗ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರ್ವಾವಣಗೆ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.		ರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಚರಂಡಿ ಹೂಳನ್ನು ಕರಪುಗೂಳಿಗೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಸಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರ ಹರಿಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ್ರಥ್ವತ ರಕ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೇಖಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.			Resolved	COMPLETED
37	ಚಿಕ್ಕಹಾಲ	50	ಹೆಬ್ಬಾಳ ಹೊರವರ್ಕಲ ರಸ್ತೆ	77.616534	13.041604		ರಕ್ಷೆಯ ಪಕ್ಷಡ ಚರನೆಯವಿತ್ತು. ವೈಜ್ಞಾನೀಶವಾಗಿ ಮಿರಿಸ್, ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರ್ರಾಜನಗಿ ಹರಿಯಲು ತ್ರವ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಊಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	The state of the s	ಪ್ರಸ್ತತ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮೋರಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬೃಹತ್ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. The issue is resolved.			Resolved	UNDER PROGESS
38		51	ರಾಚೀನವಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೇ ಅಂಡರ್ ವಾಸ್ ಹತ್ತಿರ	77.627437	13.063941		ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಷದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ವೈಹ್ವಾನೀಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರ್ಕಾವಣಗಿ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.		ටහයිත්ත්ත්වී දැල්ල් සංශෝග නාගමින් දැවත්කටු කළමුණේ පෝක්ඩා කාල් නිසත් ත්රත්ත්කවා සහිතිකවා මුක්කම්පේවෙන්ස්. The issue is resolved.			Resolved	COMPLETED
39		52	ല.മീ.കാര് നിന്റ, നാനാൻ: വീ.സി.പി. വീ.സി.പി.പി.	13.065991	77.645843		ರಕ್ಕೆಯ ಪಡ್ಡಚ ಚಲನೆಯನ್ನು ಚೈಷ್ಟಾನೀಕವಾಗಿ ಸಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾ ಸರಾಜಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಶ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದವು. ಮತ್ತು ಊಳನ್ನು ಹೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	The second secon	ස්සට් ජේරමයා ඡාය්තරයු ස්ප්තාව කතාපතම සෑසපේකමේත්වනවස් ජස්ව පල්ග ජේරමස් සෑසමේ පමුණිද එබාගේතා මුත් දී, සිංකුල්ගවස්		ಸದರಿ ರಶ್ರೆಯ ಚರಂಡಿಗೆ ಹೊಸ ಕಲ್ಪರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡೀಸಂಬರ್ –2022ರ ಅಂಪ್ಯಕ್ಷಿ ಚುರ್ಚಾಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	Partially done	UNDER PROGRESS

40		ಡಿ.ಬ್ಲಾಕ್, ಸಲಾಮರಿಯಾ ಸತ್ಯಗೊಳ್ಳು ಸುಮಿತ್, ಮೀಡ್ವರ್, ಬೆಂಗಳೂರು,	13.067085	77.652291	3-	ರಕ್ಷೆಯ ಪಕ್ಷದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ವೈಸ್ಟ್ರಾನೀಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಂಗತಾಗಿ ಅರೆಯಲು ತ್ರವ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ಮತ್ತು ಊಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.		ಚರಂಡಿ ನೀರರ್ಜ್ನ ಕಾಶ್ಚಲಿಕವಾಗಿ ತಿರುವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಜರಿಕಾರಂಶಕ್ಕಾಗಿ ನವರ ರಕ್ಷೆಯ ಚರಂಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2022–23ರ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಯಾಕ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.	ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಇಂಫ್ಲಲಿಕವಾಗಿ ತಿರುವುಗೋಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ರಕ್ಷೆಯ ಚರಂಡಿಯ ಅರ್ಮಾಕರಿಯನ್ನು 2022–25ರ ಅನ್ನುವ ನಗರೋಹ್ವಾಕ ಯೋಜಾಕೆಯದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಶಿವರಾಬರ್– 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	Temprory work done	TEMPRORY WORK DONE
41	54	37. ಹೇಲ್ಕೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ. ಕುವೆಂದು ಲೇಡಿಟ್, ಮೀಡ್ತರ್, ಬೆಂಗಳೂರು– 560077.	13.069161	77.65159		ರಶ್ರೆಯ ಪಶ್ವದ ಚರಡಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನೀತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಗೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಶ್ರಮ ಕೈಗೋಳ್ಳುವುದು. ಮತ್ತು ಊಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.	Figure 197	(ദാൾ റെവ്യു ആറ്റ്വോഴില്ലെ പോട്ടുറ്-പുഴിവോഴിവാളർ. തട്യജ് ത്രീത്തർല്ലേറ്റ് ന്യാർ വർഗ്രയ അമ്പന്നെയാൻ, വരായും നേന്ധംയുടെ വ്യാഭാർവാള പ്ലൂറിയും വ്യാഭാർവാളം പ്ലൂറിയും വ്യാഭാർവാളം	ಚರಂಡಿ ನೀರಸ್ಕು ಇಂತ್ವಲಿಕವಾಗಿ ತಿರುವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸದರಿ ರಕ್ತೆಯ ಚರಂಡಿಯ ಕಾರ್ಮಕಾರಿಯನ್ನು 2022– 23ರ ಅಮೃಷ ನಗರೋತ್ಸಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೋಕ್ಬಲಾಗುವುದು. ಡಿಸರಾರ್– 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು	Temprory work done	TEMPRORY WORK DONE

## Thank you